

MIRS 不具合報告書

1班 報告者 庄司悠汰 発見日 平成 30 年 4 月 27 日 完了日 平成 30 年 4 月 27 日

不具合件名	要因分析
電源ボードの基板の不具合	導通チェックは大丈夫だった為、発見が遅れてしまった.
不具合の概要	仕様を見間違えていたため、不具合が発生してしまった
電源ボードの基盤の導通チェック後のモーター接続時にモーターが動作しなかった.	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> 基板の配線が間違っていて、繋がってはいけないところが繋がっていた.	
	不具合箇所の別 (エレキ) および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	仕様書の確認を確実に行う.