


MIRS 不具合報告書

1班 報告者 勝又大地 発見日 令和元年5月24日 完了日 令和元年5月24日

不具合件名	要因分析
電源ボードの不具合	電源ボードと電源をつなぐケーブルがショートしていたためスイッチの大きな電流がかかり、スイッチが壊れた。
不具合の概要	
スイッチが壊れた	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> 電源ボードと電源をつなぐケーブルがショートしていた。	
	不具合箇所の別 (エレキ) および詳細
	電源ボードのスイッチ
	対策
	導通チェック