MIRS 不具合報告書

3班 <u>報告者</u>_芹澤正太郎_ <u>発見日 平成31年5月24日</u> <u>完了日 平成31年6月28日</u>

不具合件名	要因分析
Arduino 単体試験における部品焼損	テスターを用いてシールド基盤の導通試験を行ったが、異常は見られなかった。
不具合の概要	また、ケーブルを確認したところ、クロスの端子にストレートのケーブルが接続されていた。
Arduino 統合試験において、Arduino シールド基盤と	電源ボードと Arduino のシールド基盤の作成時に製作担当が現物を用いて端子の向きの確認を行わなかった
電源ボードの2ピン同士を直接接続したところ、白煙	ことも、不具合要因のひとつである。
が発生した。	
# > > 1. y = m	
考えられる要因	
□ Arduino シールド基盤の回路に不具合がある可能	
性がある。また、コネクタの向きが異なっている	
可能性も考えられる。	
	不具合箇所の別(エレキ)および詳細
	クロスの端子にストレートケーブルを接続していた。
	対策
	接続前にケーブルの端子配置を確認する。基盤作成時にはケーブルをすべてストレートで統一しておく。やむ
	を得ずクロスケーブルを使用するときはその旨を明記しておく。