

MIRS 不具合報告書

4班 報告者 國嶋悠悟 発見日 令和6年2月22日 完了日 令和6年2月22日

不具合件名	要因分析
基板作成時の端子配置ミス	基板作成時、事前に作成していたケーブルのコネクタ部分との整合性の確認をせずに端子を取り付けてしまったことが原因だと考えられる。
不具合の概要	
RaspberryPi シールド基板作成時にカラーセンサ用コネクタを逆向きに取り付けた。	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> 端子取り付け時の確認不足	
	不具合箇所の別（エレキ） および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	事前確認を怠らず、確認を行ってから作成を行う。