

# MIRS 不具合報告書

1班 報告者 石井 涼真 発見日 平成 31 年 5 月 17 日 完了日 平成 31 年 5 月 17 日

不具合件名	要因分析
LED の点灯不具合	まず、しっかりと全員で確認せず、1 人で行ってしまい、2 重チェックをしなかった。
不具合の概要	さらに、回路図の読み取りミスがあったために起こってしまった。
電源ボード入力端子の+と-の不具合	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> 回路通りの配線ができていなかった。	
<input type="checkbox"/> 端子にマークをしたがそのマークの+と-を間違えていた。	
	不具合箇所の別（エレキ）および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	+と-を間違えないようしっかり確認をする。