

MIRS 不具合報告書

1班 報告者 野村柚衣子 発見日 平成 30 年 5 月 11 日 完了日 平成 30 年 5 月 11 日

不具合件名	要因分析
エンコーダの配線間違い	配線をする際に、データシートを見ずに、他の班の去年使っていたエンコーダと同じように配線をしたため、その班の配線が間違っていて、同じように間違えてしまった。
不具合の概要	
エンコーダの信号線が、対応するべきところと繋がっておらずエンコーダの値が計測できなかった。	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> エンコーダのケーブルとコネクタを半田付けする際に異なっているケーブルを繋げてしまった。	
	不具合箇所の別（エレキ）および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	他の班に頼らず、データシートを見て配線をするように心がける。 半田付けの後も、配線が間違っていないか再度確認する。