

MIRS 不具合報告書

1班 報告者 高橋怜史 発見日 平成 30 年 4 月 27 日 完了日 平成 30 年 4 月 27 日

不具合件名	要因分析
ボールキャストの劣化	キャストのボール部分が錆により錆のない時に比べて厚みが増してボールと本体が引っかかってボールが回転せずにキャストの役割をはたしていなかった。
不具合の概要	
ボールキャストのボール部分が通常のものに比べて回転しづらい	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> ボール部分の錆	
	不具合箇所の別（メカ）および詳細
	対策
	回転時に引っかかりがなくなるまで錆取り剤を用いてボール部の錆を落とした