

MIRS 不具合報告書

2班 報告者 勝又 大地 発見日 令和元年5月17日 完了日 令和元年5月17日

不具合件名	要因分析
ケーブルの不具合	ジャンクボックスから拾ってきた電源ケーブルの導通チェックをしていないことで、2本のケーブルがショ
不具合の概要	ートしている事に気づかずケーブルに大きな電流が流れこみ焼けてしまった。
ケーブルがショートした	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> 電源ケーブルの導通チェック忘れ	不具合箇所の別 (エレキ) および詳細 Power Swich から Arduino にかけてのケーブル 対策 導通チェック