

MIRS 不具合報告書

4班 報告者中尾 発見日 平成 31 年 5 月 24 日 完了日 平成 年 月 日

不具合件名	要因分析
モータの回転不良	<input type="checkbox"/> Arduino 基盤を事態配線図のみを参考に配線したためずれてしまった。
不具合の概要	<input type="checkbox"/> 逆につないだことによって模型電源からの電気がすべて Arduino の GND に落ちていた。
モーターが回転しない	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> Arduino 基盤の回路の実装ミス	
<input type="checkbox"/> スイッチ基盤の 2pin コネクタを逆につないでいた	
	不具合箇所の別 (エレキ) および詳細
	回路の再配線によって解決した
	対策
	配線のときに実際の回路構造を理解したうえで実装する。