

MIRS 不具合報告書

5班 報告者_酒井燈 発見日 令和元年5月10日 完了日 令和元年5月10日

不具合件名	要因分析
ボールキャスターの不具合	ボール部分に錆ができてしまったことにより,錆のない時に比べて厚みが増してボールが壁と引っかかってボールが回転しなかったと考えられる.
不具合の概要	
ボールキャスターのボール部分が回転しない	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> ボール部分の錆	
	不具合箇所の別 (メカ) および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	錆取りを行ったが,改善しなかったため回転するものと交換した