

MIRS 不具合報告書

1班 報告者 野村柚衣子 発見日 平成 30 年 5 月 18 日 完了日 平成 30 年 5 月 18 日

不具合件名	要因分析
電源ボードのスイッチの不具合	スイッチの故障が疑われたため、スイッチを取り替えることで解決した。
不具合の概要	
電源ボードのスイッチが、ON にしても ON にならず OFF になったままになっていた。 この不具合は、Arduino と Raspberry pi の統合試験で見つかった。	
考えられる要因	
<input type="checkbox"/> スwitchの故障	
	不具合箇所の別（エレキ）および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	半田付けをする前に、スイッチが不良品ではないかテスターで確かめる。